

석면비산측정 결과보고서

- 비금면 내월리 1124번지 슬레이트 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD






T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자)	(주)순흥건설		사업자등록번호 410-86-33022
	주소	전남 장성군 장성읍 수산리 13-2번지 (전화번호: 062-383-3314)		
건 축 물	건물명	염전		위치 비금면 내월리 1124번지
	연면적(㎡)	㎡		작업기간 2013. 03. 27. ~ 2013. 03. 27.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 : 990㎡			
측정기관	대표자	정 영 훈		사업자등록번호 409-86-10335
	주 소	광주광역시 서구 동천동 588		
측정 일시	2013. 03. 27. ~ 2013. 03. 27.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고 - 공사구역에 한하여 측정 실시.			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 년 월 일 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 제출인 (서명 또는 인) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음



[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

비금면 내월리 1124번지						
<div></div>						
판례	*NO					
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	10:05 ~ 14:10	9.98	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:07 ~ 14:12	9.98	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:08 ~ 14:13	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:09 ~ 14:14	9.97	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	폐기물 야적	10:15 ~ 11:00	9.70	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비	10:17 ~ 11:02	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선	*2. 부지경계선	*3. 부지경계선	*4. 부지경계선
			
*5. 폐기물 야적	*6. 위생설비입구		